

## TK-105X型の点検・修理・セレス試験について

該当品：TK-105X型（1996年以前製造分）

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

上記機器は製造後15年ほど経過しております。2009年製の同機器とは使用部品のタイプが異なり、製造中止も含め入手困難な状況にあります。その他、試験中あるいは実使用時に故障が発生する可能性もございます。

その為、誠に勝手ながら点検・修理及び株セレス試験におきましては対応終了とさせていただきます。

また製造後10年以上が経過しております機器の点検・修理の際は、納期が長く掛かる場合がございます。

この機会に是非、下記後継機種への買い替えをご検討下さいますようお願い申し上げます。

TK-106X型 小型電磁流速計 ￥860,000.- (税別)

敬具



〒168-0081 東京都杉並区宮前 1-8-9  
tel. 03(3334)3451 fax.03(3332)2341